

啟明學校(教學大樓)飲用水池水塔清洗前、後照片

下水池施工前



上水塔施工前 1




下水池施工後



上水塔施工後 1



施工後水池蓋復原



施工後水塔蓋復原 1



<http://www.cleanok.com.tw>

服務專線：080-080-0204

啟明學校(教學大樓)飲用水池水塔清洗前、後照片

上水塔施工前 2



上水塔施工前 3



上水塔施工後 2




上水塔施工後 3



施工後水塔蓋復原 2



施工後水塔蓋復原 3



<http://www.cleanok.com.tw>

服務專線：080-080-0204

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東泰順實業有限公司

檢查日期：106 年 02 月 05 日


基本資料	台 北 市 區 忠 誠 路 2 段 207 巷 弄 1 號						連絡人	張小姐	
	場所名稱		啟明學校		e-mail		電話		
	水號及總表號碼： <u> </u>								
給水資料	水池 <u>1</u> 座，總計 <u>180</u> 噸；水塔 <u>1</u> 座，總計 <u>9</u> 噸								
	☐ 1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他 <u> </u>								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>教學樓</u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☒ 一樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:L <u>12</u> W <u>6</u> H <u>2.5</u> (m) <u>180</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>3F</u> 編號： <u> </u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:L <u>3</u> W <u>2</u> H <u>1.5</u> (m) <u>9</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 (*請參照說明 2)
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗後	水池	106.02.05	09:22	0.27	7.1	78	0.45	—	
	水塔	106.02.05	10:04	0.25	7.0	65	0.43	—	
(以下空白)									
說明	1. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 2. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	☒ 設備完善 ☐ 設備待改善 (如附表項目： <u> </u> ，共 <u> </u> 項)				用戶或業主簽章				

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 4 頁)

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東泰順實業有限公司

檢查日期：106 年 02 月 05 日

基本資料	台 北 市 <u> </u> 區 <u> </u> 忠誠路 2 段 207 巷 <u> </u> 弄 1 號					連絡人		張小姐	
	場所名稱		啟明學校		e-mail		電話		
	水號及總表號碼： <u> </u>								
給水資料	水池 <u> </u> 座，總計 <u> </u> 噸；水塔 <u> 1 </u> 座，總計 <u> 9 </u> 噸								
	☐ 1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他 <u> </u>								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>教學樓</u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☐ 一樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> 3F </u> 編號： <u> </u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:L <u> 3 </u> W <u> 2 </u> H <u> 1.5 </u> (m) <u> 9 </u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮 氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格
清洗後	水塔	106.02.05	10:39	0.24	7.0	74	0.44	—	☐ 水質不合格
(以下空白)									(*請參照說明 2)
說明	1. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 2. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「十」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	☒ 設備完善 ☐ 設備待改善 (如附表項目： <u> </u> ，共 <u> </u> 項)				用戶或業主簽章	廠商簽章		 教育訓練合格人員	

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 4 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東泰順實業有限公司

檢查日期：106年02月05日

基本資料	台 北 市 <u> </u> 區 <u> </u> 忠 誠 路 <u> </u> 2 段 <u> </u> 207 巷 <u> </u> 弄 <u> </u> 1 號						連絡人		張小姐	
	場所名稱		啟明學校		e-mail		電話			
	水號及總表號碼： <u> </u>									
給水資料	水池 <u> </u> 座，總計 <u> </u> 噸；水塔 <u> </u> 1 座，總計 <u> </u> 9 噸									
	☐ 1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他 <u> </u>									
水池設備檢查	位置樓層		棟別或地點： <u> 教學樓 </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z)							
			☐ 一樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質		☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量		容量:L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況		☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體		☐ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況		☐ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況		☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管		☐ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管		☐ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況		☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層		棟別或地點： <u> 3F </u> 編號： <u> </u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質		☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量		容量:L <u> 3 </u> W <u> 2 </u> H <u> 1.5 </u> (m) <u> 9 </u> 噸							
	周圍狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體		☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況		☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況		☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格	
清洗後	水塔	106.02.05	11:16	0.23	76.9	68	0.45	—	☐ 水質不合格	
(以下空白)									(*請參照說明 2)	
說明		1. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 2. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「十」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項		☒ 設備完善 ☐ 設備待改善 (如附表項目： <u> </u> ，共 <u> </u> 項)			用戶或業主簽章					

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 4 頁)。

啟明學校(宿舍大樓)飲用水池水塔清洗前、後照片


下水池施工前



上水塔施工前




下水池施工後




上水塔施工後



施工後水池蓋復原



施工後水塔蓋復原



<http://www.cleanok.com.tw>

服務專線：080-080-0204

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

商名稱：東泰順實業有限公司

檢查日期：106 年 02 月 05 日

台北市	區 忠誠 路 2 段 207 巷 弄 1 號	連絡人	張小姐
場所名稱	啟明學校	e-mail	電話

號及總表號碼：

池 1 座，總計 120 噸；水塔 1 座，總計 18 噸

1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他

置樓層	棟別或地點：宿舍區 編號： (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他
構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP
容量	容量:L 10 W 4 H 3 (m) 120 噸
圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰
結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備
部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他
孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽
溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管
通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管
部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕
置樓層	棟別或地點：4F 編號： (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)
構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP
容量	容量:L 6 W 2 H 1.5 (m) 18 噸
圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他
結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備
部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他
孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽
溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管
通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管
部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕

採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
水質標準限值			2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
水池	106.02.05	13:36	0.25	7.2	79	0.46	—	(*請參照說明 2)
水塔	106.02.05	14:48	0.23	7.1	68	0.44	—	

- 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。
- 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。

檢驗合格符合用水水質標準